

APROBAT
PRESEDINTELE
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU
SITUATII DE URGENTA OLT

PREFECT
Catalin Stefan ROTEA



PLANUL
de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale
al Comitetului Comunal, pentru situații de urgență –localitatea Birza

AVIZAT

Şef Grup de Suport tehnic

DIRECTOR S.G.A OLT,
Ec. Ion MOISESCU



Președintele Comitetului Comunal
Pentru Situații de Urgență –Birza

Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență
« Matei Basarab » OLT


INSPECTOR SEF,
Col. Marian PICAI



Primar
VLADUT MARIN
ÎNTOCMITT



Agent de Inundații- Birza
ENESCU VICTORIA



2014 - 2017

8. Măsuri preventive și operative pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații la nivel local

I. Măsuri preventive

1. Organizarea fluxului informațional pentru avertizarea-alarmarea populației din zonele de risc la inundații:
 - numirea și instruirea personalului care asigură alarmarea populației din satele aparținătoare;
 - numirea personalului responsabil pentru acționarea echipamentelor de alarmare;
 - stabilirea personalului care execută serviciul de permanență și a locului unde se execută permanența.
2. Elaborarea, prin agentul de inundații, a planului local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale:
 - identificarea tuturor surselor de risc la inundații aflate pe raza unității administrativ-teritoriale;
 - afișarea în locuri publice a extraselor din Planul local de apărare.
3. Întocmirea Planului de evacuare a populației și bunurilor în situații de urgență.
4. Constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție în caz de inundații:
 - Încheierea de convenții cu operatorii economici din zonă pentru acordarea sprijinului în situații de urgență.
5. Organizarea periodică, prin agentul de inundații, a adunărilor cetățenești pentru conștientizarea populației asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru apărarea vieții și a bunurilor materiale.
6. Realizarea și întreținerea șanțurilor și rigolelor de scurgere.
7. Întreținerea corespunzătoare a albiilor cursurilor de apă de pe raza localității (îndepărarea materialului lemnos și a deșeurilor din alpii și din secțiunile podurilor și podețelor).
8. Interzicerea amplasării unor noi locuințe în zonele cu risc la inundații.
9. Organizarea periodică a exercițiilor de simulare a inundațiilor.

II. Măsuri operative

COD GALBEN PENTRU INUNDAȚII

1. Convocarea în ședință extraordinară a CLSU în funcție de situația concretă din teren.
2. Instituirea permanenței la sediul primăriei.
3. Avertizarea populației și a obiectivelor din zonele de risc la inundații.
4. Îndepărarea blocajelor din secțiunile podurilor și podețelor de pe formațiunile torrentiale, de pe văi nepermanente.
5. Monitorizarea cursurilor de apă și a construcțiilor hidrotehnice de pe raza unităților administrativ-teritoriale.

COD PORTOCALIU PENTRU INUNDATII

1. Convocarea şedinţei extraordinare a CLSU ori de câte ori situaţia o impune.
2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei.
3. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între CLSU şi Centrul Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ al SGA
 - elaborarea Rapoartelor operative prin agenţii de inundaţii.
4. Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele de risc la inundaţii.
5. Luarea măsurilor de limitare a efectelor inundaţiilor:
 - Asigurarea patrulării cursurilor de apă şi digurilor;
 - Evitarea blocajelor pe cursurilor de apă şi formaţiunilor torenţiale;
 - Interzicerea efectuării unor breşe în diguri sau baraje;
 - Asigurarea participării cetătenilor la acţiunile de intervenţie operativă;
 - Asigurarea supravegherii podurilor şi podeşelor cu secţiuni subdimensionate;
 - Evacuarea populaţiei şi animalelor dacă evoluţia fenomenelor periculoase o impune;
 - Evacuarea apei acumulate în imobile.


COD ROŞU PENTRU INUNDATII

1. Convocarea în şedinţă extraordinară a CLSU ori de câte ori situaţia o impune;
2. Instituirea permanenţei la sediul primăriei ;
3. Avertizarea-alarmarea populaţiei din zonele cu risc la inundaţii;
4. Asigurarea funcţionării fluxului informaţional între CLSU, Centrul Operaţional al IJSU şi Centrul Operativ al SGA:
 - Elaborarea şi transmiterea Rapoartelor operative privind efectele inundaţiilor.
5. Alarmarea populaţiei în caz de pericol imminent de avariere a unor diguri sau baraje.
6. Asigurarea participării membrilor SVSU şi a cetătenilor la acţiunile de intervenţie operativă.
7. Evacuarea populaţiei şi animalelor, asigurarea cazării populaţiei, adăpostirea animalelor, distribuirea de apă potabilă şi alimente.

III. Măsuri de reabilitare

1. Conştientizarea comisiei de evaluare a pagubelor de evaluare a pagubelor produse de inundaţii (fizic).
2. Sprijinirea activităţii Comisiei pentru evaluarea pagubelor alcătuită din specialişti, numiţi prin ordinul prefectului.
3. Asigurarea participării cetătenilor la acţiunile de refacere şi reconstrucţie.
4. Realizarea măsurilor de evacuare a apei acumulate în gospodării şi pe terenurilor agricole.
5. Salubrizarea surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate.
6. Interzicerea efectuării de breşe în diguri pentru evacuarea apei acumulate în incinte fără aprobarea CMSU-MMSC.

INTOCMIT
Sef SVSU
ENESCU VICTORIA



8.1. SEMNIFICAȚIA MĂRIMILOR CARACTERISTICE DE APĂRARE ȘI A CODURILOR DE CULORI PENTRU ATENTIONĂRI HIDROLOGICE

Mărimele caracteristice de apărare împotriva inundațiilor sunt:

- a) **mărimi zonale de avertizare**, stabilite la stațiile hidrometrice și la posturile pluviometrice situate în amonte de obiectivele periclitate, după caz, pentru precipitații, niveluri sau debite;
- b) **mărimi locale de apărare**, stabilite în apropierea obiectivelor, sub formă de niveluri sau debite.

Stațiile hidrometrice și posturile pluviometrice avertizoare fac parte din rețeaua națională de hidrologie și meteorologie și trebuie să fie amplasate la o distanță suficientă de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate măsurile necesare prestabilite prin Planurile de apărare împotriva inundațiilor.

Mărimele caracteristice de apărare în caz de inundații, sunt următoarele :

A) Pentru ZONELE ÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ:

- a) **COTA FAZEI I de apărare** (COD GALBEN) - atunci când nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o treime din lungimea acestuia;
- b) **COTA FAZEI a II-a de apărare** (COD PORTOCALIU) - atunci când nivelul apei ajunge la jumătatea înălțimii dintre cota fazei I și cea a fazei a III-a de apărare;
- c) **COTA FAZEI a III-a de apărare** (COD ROȘU) - atunci când nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la depășirea unui punct critic.

B) Pentru ZONELE NEÎNDIGUITE ALE CURSURILOR DE APĂ, în secțiunile stațiilor hidrometrice:

- a) **cota de atenție** (COD GALBEN) - nivelul la care pericolul de inundare este posibil după un interval de timp relativ scurt, necesitând o vigilanță sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații;
- b) **cota de inundație** (COD PORTOCALIU) - nivelul la care se produc revârsări importante care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social-economice;
- c) **cota de pericol** (COD ROȘU) - nivelul la care sunt necesare măsuri deosebite de evacuare a oamenilor și bunurilor, restricții la folosirea podurilor și căilor rutiere, precum și luarea unor măsuri deosebite în exploatarea construcțiilor hidrotehnice.

C) Pentru ACUMULĂRI: FAZELE I, II ȘI III de apărare sunt stabilite în funcție de nivelul apei în lac și debitul affluent și se calculează de proiectant în ecartul cuprins între Nivelul Normal de Retenție (NNR) și Cotă creastă deversor.

D) Pentru COMPORTAREA BARAJELOR, PRAGURILE CRITICE sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv în funcție de:

- a) nivelul apei în lac, când acesta depășește cota crestei deversorului;
- b) atingerea unor valori limită în comportarea construcției.

Valorile limită în comportarea construcției sunt:

- a) **pragul de atenție** - valorile unora dintre parametrii se apropiu sau chiar depășesc domeniul considerat normal, fără ca starea generală de stabilitate a construcției să fie modificată;
- b) **pragul de alertă** - modificări periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluția spre forme incipiente de cedare;

- c) ***pragul de pericol*** - barajul suferă modificări ce pot conduce la avarierea gravă sau la ruperea construcției.


În cazul pericolului de inundații **PRIN AGLOMERAREA GHEȚURILOR ȘI REVĂRSAREA APELOR**, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- FAZA I** - atunci când gheăta se desprinde și sloiurile curg pe cursul de apă și apar mici îngrămadiri;
- FAZA a II-a** - atunci când sloiurile de gheăta se aglomerează și cresc nivelurile în amonte;
- FAZA a III-a** - atunci când sloiurile s-au blocat formând zăpoare ce conduc la producerea de pagube prin revărsare în amonte sau prin deplasarea sloiurilor în aval.

Pentru **SATISFACEREA CERINȚELOR DE APĂ ALE FOLOSINȚELOR**, în cazul diminuării continue a debitelor sursei, se stabilesc următoarele mărimi caracteristice:

- FAZA NORMALĂ** - corespunzătoare situațiilor când în toate secțiunile de control debitul sursei este mai mare decât debitul de atenție, sau la limită egal cu acesta (debitul de atenție reprezintă debitul necesar pentru satisfacerea cerințelor cantitative înmulțit cu un coeficient de la 1,2 la 1,4);
- FAZA DE ATENȚIE/AVERTIZARE** - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul de atenție, dar mai mare decât debitul minim necesar sau la limită egal cu acesta, sau volumul existent în lacuri permite asigurarea folosințelor pentru un număr maxim de 50 zile;
- FAZA DE RESTRICTIONARE** - corespunzătoare situației când în una sau mai multe secțiuni de control debitul sursei este mai mic decât debitul minim necesar, sau volumul existent în lacuri nu permite asigurarea folosințelor pentru un număr de maxim 50 de zile.

INTOCMIT
Sef SVSU
ENESCU VICTORIA



PRESEDINTE G.I.S.U
PRIMAR ROMÂNIA
VALDUT MARIN *



Prevederile Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații, au fost transpuse în Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare, iar prin Hotărârea Guvernului nr.846/2010 a fost aprobată Strategia Națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung. Printre prevederile acestei Strategii, se numără și crearea funcției de “*agent de inundații*” la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale.

AGENTUL DE INUNDATII și principalele atribuții

Şeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență îndeplinește funcția de agent de inundații la nivelul unității administrativ teritoriale.

Atribuțiile agentului de inundatii:

- a) colaborează permanent cu *agentul hidrotehnic* din cadrul unității teritoriale de gospodărire a apelor (Sistem de Gospodarire a Apelor, Sistem Hidrotehnic) pentru aspecte privind starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare și a cursurilor de apă de pe raza unității administrativ-teritoriale;
- b) asigură întocmirea *Planului local* de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din aceste planuri la sediul primăriilor și pe pagina de internet a instituției;
- c) asigură întocmirea *Rapoartelor operative și a Rapoartelor de sinteză* privind efectele fenomenelor hidrologice periculoase;
- d) asigura organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care-l prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
- e) asigură afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației.

Ordinul ministrului administrației și internelor și ministrului mediului și pădurilor nr. 1.422/192/2012 – REGULAMENT privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, Secțiunea 3 - Organizarea, pregătirea și asigurarea forțelor, mijloacelor și a materialelor de intervenție:

Şeful Serviciului voluntar pentru situații de urgență îndeplinește funcția de **agent de inundații** la nivelul unității administrativ teritoriale.

(4) Atribuțiile **agentului de inundații** sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.

(2) Primarii îndeplinesc următoarele atribuții specifice pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale:

- c) **dispun agentilor de inundații** organizarea periodică a unor acțiuni de conștientizare a populației asupra riscului pe care îl prezintă inundațiile și asupra măsurilor care trebuie întreprinse de fiecare cetățean pentru diminuarea pagubelor;
- d) asigură, prin **agentii de inundații**, întocmirea planurilor locale de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale, afișarea extraselor din acest planuri din care au fost excluse informațiile confidențiale pe pagina de internet a instituției și la sediul primăriilor;
- e) asigură, prin **agentii de inundații**, centralizarea datelor privind urmările fenomenelor hidrometeorologice periculoase și întocmirea și transmiterea rapoartelor potrivit prevederilor Anexelor nr. 8 și 9 la prezentul regulament;
- h) dispun **agentilor de inundații** afișarea în locuri publice a semnificației codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației;

PREȘEDINTE C.L.S.U.

PRIMAR,
VLĂDUȚ MARIN




ÎNTOCMIT,
Şef S.V.S.U.
Enescu Victoria

Schema

Fluxului informațional pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, ghețuri și poluări accidentale la nivelul C.L.S.U.

BIRZA



INLOCUIT
Sef S.V.S.U
EXERCIU VIGOREA
[Signature]

C. L. S. U



ROMANIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA com. BIRZA

**DISPOZIȚIA NR. 162
DIN 30-08-2013**

cu privire la constituirea (actualizarea) Comitetului Local pentru Situații de Urgență

(Se motivează Dispoziția)

(Primarul comunei ...BIRZA, județul OLT. ;

În conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 21 / 2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, a art. 4, alin. 4 din HG 1491 / 2004 privind structura organizatorică, atribuțiunile, funcționarea și dotarea Comitetelor și Centrelor Operative pentru Situații de Urgență,

În temeiul art. 68 lit. H și art. 71, alin 1 din Legea 215 / 2004 privind Administrația Publică Locală modificată și completată,)

DISPUN :

Art 1.

Se constituie (actualizeaza) Comitetului Local pentru Situații de Urgență al (loc.BIRZA) în următoarea componență :

Președinte	VLADUT MARIN	primar
Vicepreședinte	STAN VICTOR	viceprimar
Secretar	CONSTANTIN GEORGETA	secretarul localității
Membru	ENESCU VICTORIA	agent de inundații
Membru	IORDACHE LUCIA	etc.
Membru	CERNATOIU REMUS	etc.
Membru	BOGIANU MARIANA	etc.
Membru	BARBULESCU DANIEL	etc.

Art.2

Prezenta dispozitie se comunica la :Institutia Prefectului ,jud Olt si I.S.U.

PRIMAR

VLADUT MARIN



Contrasemnează

Secretar

CONSTANTIN GEORGETA

**9. Tabel cu stocul minim de mijloace și materiale de apărare existente la C.L.S.U.
al comunei**

Nr. crt.	Denumirea materialelor și mijloacelor de intervenție	U.M.	Neces ar	Existen	Deficit (precizat de unde se asigură deficitul- încheierea de convenții cu agenții ec.din zonă)-termen de aprovizionare
1	2	3	4	5	6
MATERIALE DE APĂRARE					
1	Dulapi	m.c.	1,0	0,5	0,5-SC EURO VAMARCOM SRL- 20.12.2013
2	Saci de 50/80 mm din cânepă sau iută	Buc.	600	200	400 -SC EURO VAMARCOM SRL- 25.12.2013
3)	Sfoară pentru legat saci	m.l.	300	200	100- SC EURO VAMARCOM SRL- 02.12.2013
4	Funii subtiri pentru asigurarea oamenilor si uneltelor Ø 15 – 10 mm	Kg.	1,0	1,0	-
5	Folii de polietilena	m.p.	120	70	50- SC EURO VAMARCOM SRL- 10.03.2014
6	Lanterne tubulare mari, lanterne cu acumulatori reincarcabili, felinare electrice 12-24 V si alte mijloace de iluminat.	Buc.	1	1	-
7	Cazmale cu cozi	Buc.	10	5	-
8	Lopeti cu cozi	Buc.	10	5	-
9	Tarnacoape cu cozi	Buc.	2	1	-
10	Sape cu cozi	Buc.	5	5	-
)	Furci de fier cu cozi	Buc.	5	3	-
12	Cangi de fier cu cozi	Buc.	5	-	5-SC EURO VAMARCOM SRL- 25.12.2013
13	Roabe metalice cu roti pe pneuri sau targi de lemn	Buc.	2	2	-
14	Maiuri mecanice tip "broasca"	Buc.	1	-	1- SC EURO VAMARCOM SRL- 15.03.2014
15	Grup electrogen portabil cu anexe pentru iluminat	Buc.	1	-	1- SC EURO VAMARCOM SRL- 15.03.2014
16	Reflectoare portabile pentru lucru pe timpul nopții	Buc.	1	-	1- SC EURO VAMARCOM SRL - 15.03.2014
17	Motopompe cu anexe	Buc.	1	-	1-SC EURO

					VAMARCOM SRL 15.03.2014
18	Electropompe	Buc.	1	-	-
19	Cordite de salvare si asigurare	Buc.	4	-	4- SC EURO VAMARCOM SRL 25.12.2013
20	Pungi din polietilenă pentru încărcatură explozivă	Buc.	100	50	-
21	Cuie diferite mărimi	Kg.	5	5	-
22	Bandă adezivă	Buc.	15	10	-
23	Bandă izolatoare	Buc.	15	15	-
24	Sârmă neagră	ml	50	50	-

Președinte C.L.S.U.

INTOCMIT,
Sef S.V.S.U.
ENESCU VICTORIA



Primar,
VLADUT MARIN



**4. TABEL CU LOCUL UNDE FUNCTIOANEaza CENTRUL OPERATIV
NEPERMANENT SI SE INSTITUIE PERMANENTA SI UNDE POT FI TRANSMIS
AVERTIZARI, PROGNOZE DECIZII SI INFORMATII**

Locul Centru Operativ unde se instituie permanența	Telefoane	Alte locații unde se mai pot transmite și primii informații			
		Poliție	Școală	Altă locație	Altă l.
1	2	3	4	5	
SEDIUL PRIMĂRIEI	- fix-0249451620 - fax0249451620 - e-mail primaria.birza@yahoo.com	- fix 0249451570 - fax-nu exista - e-mail-	- fix 0249453191 - fax 0249453191 - e-mail scoala_birza@yahoo.com		

INTOCMIT
Sef S.V.S.U
ENESCU VICTORIA



PRESEDINTE C.L.S.U.
PRIMAR
VLADUT MARIN




COMPONENTA NOMINALĂ A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ A COMUNEI BIRZA

Nr. crt.	NUMELE SI PRENUMELE	FUNCTIA		ADRESA	
		In comisie	La locul de muncă	De la domiciliu: localitate, str., nr., telefon fix si mobil	De la locul de munca: Localitate, str., nr., telefon fix si , fax; mobil Adresa de e-mail
0					
1	VLADUT MARIN	PRESEDINTE	PRIMAR	SAT BIRZA , str TEILOR Tel mobil. 0766279491	Com Birza,sat Branet , str. Primaverii nr 187 Tel. fix 0249451620, e- mail:primaria.birza@yahoo.com
2	STAN VICTOR	VICEPRESEDI NTE	VICEPRIMAR	Com . BIRZA , sat Branet ,str. PRIMAVERII ,nr. 146 Tel. Mobil 0766276522	IDEIM
3	ENESCU VICTORIA	SEF FORMATIE I.S.U	ING. AGRONOM	Com. BALDOVINESTI ,str. PLOPULUI nr. 53 Tel.mobil 0785227655	IDEIM
4	CONSTANTIN GEORGETA	SECRETAR	SECRETAR	Com, BIRZA str PRINCIPALA Nr. 28 tel . mobil 0785227654	IDEIM
5	BOGEANU MARIANA	MEMBRU	DIRECTOR	OR. BALS str. N BALCESCU – Branet	SCOALA GENERALA cu clasele I-VIII –BIRZA –
6	BARBULESU DANIEL	MEMBRU	AGENT POLITIE	Tel mobil 0766751807	POSTUL DE POLITIE BIRZA Tel Fix 0249451570
7	CERNATOIU REMUS	MEMBRU	MEDIC VETERINAR	Or.BALS JUD OLT Tel 0766376191	DISPENSARUL VETERINAR COM BIRZA Tel mobil 0766376191
8	IORDACHE LUCIA	MEMBRU	MEDIC UMAN	JUD DOLJ Tel. Mobil 0771622534	CABINET MEDICAL INDIVIDUAL com BIRZA , sat BRANET

INTOCMIT
Sef S.V.S.U.
ENESCU VICTORIA


PRESEDINTE COMISIU
PRIMAR *
VLADUT MARIN


SCHEMA FLUXULUI INFORMATIIONAL OPERATIV – DECIZIONAL
PENTRU APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR SI FENOMENELOR
METEOROLOGICE PERICULOASE



↔ Informatie

→ Decizie

*Înțocmit -
Sef. SVSU
Eugen Vîtoriu*


*PRESEZINTE - C.C. S.I.
PRIMAR
VLĂTOIU MARIN,
BIRZA - JUDEȚUL OLT*



7.2. COMPOZIȚIA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ al com BIRZA

Şef SVSU, membri SVSU și membrii formației (lor) de intervenție alcătuită (e) din locnici voluntari	Personal care asigură permanența la locul (locurile) stabilit(e) la pct.4	Responsabil cu evacuarea populației și asigurarea spațiilor de cazare temporare	Responsabil cu întocmirea „Rapoarte operative” care se transmit la I.S.U. Olt la Centrul operativ al S.G.A. Olt
- agent de inundații ENESCU VICTORIA - tel.ac. - tel.mob. -0785227655 -conform anexei nr 3	-Membrii C.L.S.U. conform dispozitie nr. 162 din 30-08-2013	- viceprimar STAN VICTOR 0766276522	- agent de inundații(șe SVSU) ENESCU VICTORIA 0785227655

INTOCMIT
Sef S.V.S.U
ENESCU VICTORIA




PRESEDINTE CONSILIU LOCAL ROMÂNIA
PRIMAR VLADUT MARIN


**8. LISTA PODURILOR SI PODETELOR CU SECTIUNI DE SCURGERE
SUBDIMENSIONATE LA CARE SE ASIGURA SUPRAVEGHEREA PERMANENTĂ
PE TIMPUL APELOR**

Nr.crt.	Poduri și podețe – cursuri de apă	Localizare
1	POD TUBULAR –GENGEA	,,La Puchita”
2		
3		
Etc.		

INTOCMIRE
Sef S.V.S.U
ENESCU VICTORIA



PRESEDIINTE CL SU
PRIMAR ROMÂNIA
VALDUT MARIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA BÎRZA
PRIMĂR

DISPOZIȚIE

Referitor la : Delegarea atribuțiilor de șef serviciu voluntar pentru Situații de Urgență doamnei Enescu Victoria.

Având în vedere :

- Prevederile articolului OMAI nr. 718/2005
- Art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
- Refe ratul domnului viceprimar

În temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Primarul comunei Bîrza,județul Olt

DISPUNE

Art. 1 Se deleagă atribuțiile de șef de serviciu voluntar pentru Situații de Urgență doamnei Enescu Victoria – inspector cl. 1 gr. superior Gr. 5 care va avea atribuții clare și precise în acest domeniu privind întocmirea și ținerea evidenței documentelor operative ,punerea lor în aplicare în cazul producerii unor situații de urgență, pregătirea membrilor din componenta serviciului voluntar și executarea controalelor de prevenire la gospodăriile cetătenilor,va avea atribuții clare în ceeace privește toată activitatea legată de PSI.

Art. 2 Prezenta dispoziție va fi comunicată Înstituției Prefectului Județului Olt doamnei Enescu Victoria pentru luarea la cunoștință și ducerea la îndeplinire.



PRIMAR
VLĂDUȚ MARIN
NR. 200 DIN 1.02.2013

AVIZAT
SECRETAR
CONSTANTIN GEORGETA