

Fisa imobil : Biserica Sf. Nicolae



IDENTIFICARE		
1. Adresa postala : Sat Birza		2. Corp de cladire : Principal
3.REGIM JURIDIC DE PROTECTIE		
3.1. Monument istoric, parte din ansamblul rural		OT-II-m-B-08679
3.2. Componenta a zonei protejate		- conform planşa
3.3. Observatii		-
4. Regim de proprietate: proprietate publica privata		
5. FUNCTIUNE;UTILIZARE: lacas de cult		
6. INF. RELEVANTE PTR. REGLEMENTARILE DE INTERVENTIE :		
6.1. Planuri istorice/Studii de specialitate/Relevu/relevee din anul/anii ( daca exista ) – NU		
6.2. Inspectia vizuala ( 2016 ) : Dr. in istorie Aurelia Grosu		
6.3. Datare : 1856		
7. ASPECTE RELEVANTE PENTRU REGLEMENTARILE DE INTERVENTIE ( RLU )		
	Existent	Recomandari
7.1. Urbanist.	S parcela = 2840 mp S constr = 176mp POT= 6.2% CUT= 6.2%	
	Rol urbanistic : Constructie de cult	
7.2. Arhitect.	Tip constructie : P	
	Materiale de constructie: caramida	Invelitoare: tabla Sarpanta : mai multe ape
	Valoare arhitecturala : Medie	
7.3. De detal.	Finisaje: tencuieli	Intretinere
	Decoratii: initiale	Intretinere
	Inscriptii: nu	
7.4. St fizica	buna	
7.5. Varia	Instalatie electrica	Intretinere
7.6. Valoare culturala complexa : Medie		7.7. Grad de protectie recomandat : Mediu
8. INTERVENTIE RECOMANDATA PENTRU PASTRAREA SI PUNEREA IN VALOARE		
8.1. Cladire		Intretinere
8.2. fatade spatii publ		Intretinere
8.3. fatade spatii priv.		Intretinere
8.4. curte		intretinere

9.Observatii : .....

10. Data : martie 2016